

# マジックジェルリムーバー フローリング剥離 作業マニュアル

手順	作業例写真	作業方法	注意事項
1 除塵		家具等の床面の障害物を移動します。 掃除機、箒、ダスターモップ等で床面のゴミ、埃を回収して下さい。	床面にクリップ、ガラス片等の硬いゴミが残るとポリッシャー、パッドホルダー等を使用した時に傷を付けてしまう恐れがある為、 <b>除塵は必ず行なって下さい。</b>
2 ハクリ剤塗布		マジックジェルリムーバーを <b>原液のまま</b> 塗布して下さい。 広い範囲だと作業効率の関係と乾燥の恐れがある為、広さに応じて <b>部屋を何分割かに分けて作業</b> する事をお勧めします。(1㎡約150ml塗布)	塗布は、通常のモップよりワックスモップ等の毛足の短い物がお薦めで床面に筋が残らない様に多めに塗布して下さい。水切りモップの様な物で伸ばして頂くとムラ無く塗布出来ます。
3 擦り		マジックジェルリムーバー塗布後、ワックス層の厚さにより <b>5~15分ほど放置</b> します。 放置後、ポリッシャーに赤パッドを付けて回すかパッドホルダーにて擦って下さい。	ワックス層が少ない場合は擦り洗いをする必要は有りませんが、 <b>回収し易くなるので軽く擦り洗いを入れる事</b> をお勧め致します。ポリッシャーを使用する場合は、飛散防止カバーを出来る限りお付け下さい。
4 回収		水切りモップかウエットバキュームを使用して汚水を回収して下さい。粘度が有り回収し難いので <b>ウエットバキュームで吸い上げる事</b> をお勧めします。	ウエットバキュームを使用する時はタンク、ホース等に剥離汚水が残る為、 <b>使用後は丁寧に洗い流して</b> 下さい。
5 水拭き		汚水回収後、乾燥する前に水拭きモップで <b>丁寧に拭き上げて</b> 下さい。(2~3回程度)	フローリングの継ぎ目等に剥離剤が残り易い為、注意して丁寧に水拭きして下さい。継ぎ目に残ったままワックスを塗布すると塗膜不良を起こす可能性が有ります。
6 乾燥		乾燥を待ちます。必要に応じて送風機等をご使用下さい。	フローリングは、化学床材に比べ乾燥に時間が掛かる為、乾燥時間を長めに取って下さい。
7 ワックス塗布		完全に乾いた事を確認してから木床用のワックスを塗布して乾燥を待ちます。乾燥後、必要に応じて塗り重ねして下さい。	ワックスの塗布は、糸等をハクリ剤と共用せずにワックス専用の糸をご使用下さい。モップ自体もワックス用モップで塗布する事をお勧めします。

- ・フローリングの剥離は、一般の強アルカリタイプの剥離剤を使用すると床材を傷める可能性が高く、床鳴り、反り、接着剤の分解による床浮き等の原因に成ります。
- ・マジックジェルリムーバーは増粘タイプの中性ハクリ剤でフローリングの継ぎ目からハクリ剤が染み込んで床材を傷める可能性が低く、中性なので安心してご使用頂けます。
- ・低臭タイプで場所を選ばずご使用頂けますが、密閉した状況でご使用頂くと室内に臭いがこもる事が有りますので窓を開ける等の換気をしてご使用ください。
- ・マジックジェルリムーバーを塗布した床は大変滑り易く成りますので転倒にご注意下さい。

此処に明記してある以外の詳細事項は、カタログ、MSDSをご参照下さい。



4Lx 4本入り



18L入り